

工程竣工验收报告

工程名称： 蒙城县全民健身中心项目

竣工日期： 2021年9月15日

验收组织单位（章）



房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	蒙城县全民健身中心项目		工程地点	安徽省亳州市蒙城县		
工程规划许可证号	341622202000021	工程施工许可证号	3416222006050001-SX-01	质量监督注册号	2020-048	
工程用途	体育场馆	设计能力		造价	元	
工程主要内容	土建、装饰、安装等					
开工日期	2020 年 01 月 20 日		竣工日期	2021 年9月15日		
建设单位	蒙城县梦蝶文化旅游开发有限公司		法定代表人	傅睿		
单位地址	蒙城县庄子大道 66 号		项目负责人	汪鹏		
勘察单位	合肥工业大学设计院（集团）有限公司		资质等级	甲	项目负责人	赖晓东
设计单位	合肥工业大学设计院（集团）有限公司		资质等级	甲	项目负责人	叶鹏
施工总包单位	青建集团股份公司		资质等级及证书号	建筑施工总承包特级 D137014241		
法定代表人	王德海		项目经理及证书号	管殿尊 00270538		
分包单位	/		资质等级及证书号	/		
分包单位	/		资质等级及证书号	/		
分包单位	/		资质等级及证书号	/		
监理单位	恒泰工程咨询集团有限公司		资质等级及证书号	综合 E134001506-4/1		
法定代表人	余国海		总监及岗位证书号	郑平 3400420		
工程质量监督机构	蒙城县建筑工程质量监督站					

注：本表由建设单位填写。

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	蒙城县全民健身中心 项目	结构类型	框架	工程 规模	51861.58 m ²
施工单位	青建集团股份公司	技术负责人	王胜	开工 日期	2020 年 01 月 20 日
项目经理	管殿尊	项目技术 负责人	陈纪龙	完工 日期	2021 年 09 月 15 日

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 10 分部, 经查 10 分部, 符合标准及设计要求 10 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 162 项, 经审查符合要求项, 经核定符合规范要求 162 项	合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 21 项, 符合要求 21 项, 共抽查 10 项, 符合要求 10 项, 经返工处理符合要求 0 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 10 项, 符合要求 10 项, 不符合要求 0 项	好
5	综合验收结论	合格	

参 加 验 收 单 位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
	单位(项目)负责人: 汪鹏	总监理工程师: 郭	单位项目负责人: 陈纪龙	单位项目负责人: 王胜	单位项目负责人: 赖晓东
	34162 年 04 月 日	2020318118 年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

注: 该表由施工单位填写, 验收结论由监理(建设)单位填写, 综合验收结论由参加验收单位共同商定, 建设单位填写

绿色建筑、装配式建筑验收记录

绿色建筑	星级 (二星)	
装配式建筑	装配率 %	结构型式
可再生能源建筑应用	太阳能光热 <input checked="" type="checkbox"/> 地热能 <input type="checkbox"/>	

工程竣工验收意见

本工程较好的执行了国家关于工程建设的法律、法规和技术规范，施工过程中监理单位要求整改的项目均按要求进行整改，整改时间及时，结果符合规范要求。

设计单位认真履行了设计合同，严格按国家现行的有关规范和标准进行设计，实物质量与设计图纸、设计文件吻合，满足国家各项规范要求。

勘察单位出具的岩土工程详勘报告中与基础开挖及施工中的状况都相符一致，地勘报告资料准确无误。在施工期间，准时参加了验槽及基础等验收工作，及时解决施工中的疑难问题，为保证施工工期和质量创造了很好的条件。

总承包单位为青建集团股份公司，该单位认真履行了施工合同，严格按国家现行的有关规范和标准组织施工，实物质量与设计文件吻合，满足国家各项规范要求。

监理单位为认真履行了监理合同，严格按国家现行的有关规范和验收程序组织验收，实物质量与设计文件吻合，满足国家各项规范要求。

各分项工程所含检验批划分合理，反映的施工过程较全面，各个检验批的主控项目全部合格，一般项目均符合设计及施工规范要求。分部分项工程均验收合格。

经建设、设计、监理、施工、勘察等单位共同检查验收，并共同商定验收结论为：该工程质量合格，通过验收。

验收组组长（签名）：



注：建设单位根据验收组织意见填写包括设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

