

工程竣工验收报告

工程名称： 蒙城县安驰大道、西一路、文体路和民健路

建设运营一体化项目文体路（鲲鹏路-永兴路）

竣工日期：

2021.7.6

验收组织单位（章）




安徽省住房和城乡建设厅印制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	蒙城县安驰大道、西一路、文体路和民健路建设运营一体化项目文体路（鲲鹏路-永兴路）		工程地点	蒙城县		
工程规划许可证号	341622202000041	工程施工许可证号	3416222006150001-SX-001	质量监督注册号	16222020000072	
工程用途	市政道路	设计能力		造价	35852523.05 元	
工程主要内容	施工合同、施工图纸、招标文件及工程量清单全部内容					
开工日期	年 月 日		竣工日期	2021 年 7 月 2 日		
建设单位	蒙城县住房和城乡建设局、亳州城建发展控股集团有限公司		法定代表人	李英武/李涛		
单位地址	蒙城县解放街2号、亳州市养生大道南侧漆园路西侧		项目负责人	张宇/游德群		
勘察单位	江苏科信岩土工程勘察有限公司		资质等级	甲级	项目负责人	钱于军
设计单位	中国城市建设研究院有限公司		资质等级	甲级	项目负责人	高明大
施工总包单位	亳州建工有限公司		资质等级及证书号	二级市政总承包		
法定代表人	张国玉		项目经理及证书号	赵坤/00775282		
分包单位	\		资质等级及证书号	\		
分包单位	\		资质等级及证书号	\		
分包单位	\		资质等级及证书号	\		
监理单位	四川康立项目管理有限责任公司		资质等级及证书号	综合		
法定代表人	蒋增伙		总监及岗位证书号	叶义照/34008890		
工程质量监督机构	蒙城县建筑工程质量监督站					

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	蒙城县安驰大道、西一路、文体路和民健路建设运营一体化项目文体路（鲲鹏路-永兴路）	结构类型	沥青混凝土路面	工程规模	
施工单位	亳州建工有限公司	技术负责人	夏士稳	开工日期	2020年8月15日
项目经理	赵坤	项目技术负责人	刘杰	完工日期	2021年7月2日
序号	项 目	验收记录			验收结论
1	分部工程	共 21 分部，经查 21 分部，符合标准及设计要求 21 分部			合格
2	质量控制资料核查	共 31 项，经审查符合要求 31 项，经核定符合规范要求 31 项			合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 8 项，符合要求 8 项，共抽查 8 项，符合要求 8 项，经返工处理符合要求 0 项			合格
4	观感质量验收	共抽查 16 项，符合要求 16 项，不符合要求 0 项			好
5	综合验收结论	合格			
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	 (公章) 张亨 单位（项目）负责人：	 (公章) 总监理工程师：	 (公章) 单位项目负责人：	 (公章) 单位项目负责人：	 (公章) 单位项目负责人：
	2021年7月2日	2021年7月2日	2021年7月2日	2021年7月2日	2021年7月2日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写

绿色建筑、装配式建筑验收记录

绿色建筑	星级 ()	
装配式建筑	装配率 %	结构型式
可再生能源建筑应用	太阳能光热 <input type="checkbox"/> 地热能 <input type="checkbox"/>	

工程竣工验收意见

我方按照工程竣工验收方案，组织勘察、设计、施工、监理等单位对该工程进行了工程竣工验收，监督部门等单位依法实施了监督，程序合法。

建设单位对工程勘察、设计、施工、监理等方面的评价:

勘察方面：勘察单位参加了各分部及竣工验收，实现了合同约定。

设计方面：建设中设计方按时提供了施工图，满足了工程需要，同时在现场处理了相关问题，设计单位参加了各分部及竣工验收，实现了合同约定。

施工方面：施工单位依据施工图纸，审批的施工组织设计，严格管理，规范施工，实现了合同约定。

监理方面：按照监理合同，监理单位派出满足工程需要的技术人员，在施工阶段组织、协调、管理，较好地控制了工程质量、进度目标，履行了监理职责，实现了合同约定。

工程质量等级:

本工程各分部工程全部合格。严格按照国家验收规范标准。

该工程验收组依据国家法律、法规的规定，依据施工合同、设计文件、建筑工程质量验收标准，对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容及组织形式符合要求，抽检的数量、方法符合现行质量标准。

勘察方面：该工程与地质报告一致，同意验收。

设计方面：该工程符合设计要求，同意验收。

工程建设管理：建设、监理、施工三方面对本工程建设进行了有效的管理。建设、勘察、设计、施工、监理五方的工程建设资料齐全，符合验收条件，同意验收。

验收组通过验收评定：该工程质量达到合格标准，同意验收通过。

验收组组长（签名）：游德群

注:建设单位根据验收组织意见填写包括设计功能、指标实现情况;建设单位守法情况;对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价;工程质量等级(要说明各分部工程质量等级及验收标准);难以弥补的质量缺陷记录(不得影响安全使用)。

验收组成员名单

[illegible]

专业管理部门验收意见

单 位	验收意见
消防部门	年 月 日
规划部门	<div style="text-align: center;">  </div> 年 月 日
环保部门	年 月 日
城建档案管理机构	年 月 日

监督验收意见：

验收合格程序合法相关资料齐全有效予以通过



工程质量监督站（公章）
年 月 日

注：验收意见由专业管理部门明确同意通过验收，并加盖单位公章；或者由建设单位记录专业管理部门认可文件（或不需要认可的依据）并加盖建设单位公章；监督验收意见由质量监督站对验收组织形式、程序、各方提供的相关资料和工程实体质量提出的意见，但不做肯定性结论。