



# 工程竣工验收报告

工程名称：蒙城县安驰大道、西一路、文体路和民健路建设运营一体化项目 安驰大道（永兴路-S305）

竣工日期: 2021 年 7 月 2 日



验收组织单位（章）：



搞好工程竣工验收与备案管理工作，对确保工程质量，维护建筑市场秩序，保障工程使用者的合法权益具有重要作用。

《工程竣工验收报告》是工程竣工验收合格的证明文件，是办理竣工验收备案手续和房屋权属证书的重要依据。

建设单位擅自将下列工程交付使用造成使用人损失的，由建设单位依法承担赔偿责任。

一、未经竣工验收的工程；

二、竣工验收不合格的工程（含无《工程竣工验收报告》的工程）；

三、对不合格的建设工程按照合格工程验收的；

四、工程质量监督管理机构责令停止使用，重新组织竣工验收的工程。

规划、城建档案、消防等工程竣工验收有关部门应当按照国家有关规定认真履行自己的职责，并应增强服务意识，提高办事效率，方便竣工验收工作。

违反《安徽省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收与备案管理规定》，由县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的质量监督管理机构对责任单位和责任人依照《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》等法规、规章予以处罚。

# 房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	蒙城县安驰大道、西一路、文体路和民健路建设运营一体化项目		工程地点	蒙城县永兴路-S305		
工程规划许可证号	341622202000041	工程施工许可证号	3416222006150001-SX-001	质量监督注册号	1622202000069	
工程用途	市政道路	设计能力		造价	23334.12 万元	
工程主要内容	施工合同、施工图纸、招标文件及工程量清单全部内容					
开工日期	2020 年 8 月 15 日		竣工日期	2021 年 7 月 2 日		
建设单位	蒙城县住房和城乡建设局、亳州城建发展控股集团有限公司		法定代表人	李英武/李涛		
单位地址	蒙城县解放街 2 号、亳州市养生大道南侧漆园路西侧		项目负责人			
勘察单位	安徽水文工程勘察研究院		资质等级	甲级	项目负责人	王廷睿
设计单位	安徽省城乡规划设计研究院		资质等级	甲级	项目负责人	姜东珣
施工总包单位	亳州建工有限公司		资质等级及证书号	二级市政总承包/D134101653		
法定代表人	张国玉		项目经理及证书号	赵坤/00775282		
分包单位	\		资质等级及证书号	\		
分包单位	\		资质等级及证书号	\		
分包单位	\		资质等级及证书号	\		
监理单位	四川康立项目管理有限责任公司		资质等级及证书号	综合		
法定代表人	蒋增伙		总监及岗位证书号	叶义照/34008890		
工程质量监督机构	蒙城县建筑工程质量监督站					

注：本表由建设单位填写

## 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	蒙城县安驰大道、西一路、文体路和民健路建设运营一体化项目	结构类型	沥青混凝土路面	工程规模	6548.16 米
施工单位	亳州建工有限公司	技术负责人	夏士稳	开工日期	2020 年 8 月 15 日
项目经理	赵坤	项目技术负责人	刘杰	完工日期	2021 年 7 月 2 日

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 23 分部，经查 23 分部，符合标准及设计要求 23 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 18 项，经审查符合要求 18 项，经核定符合规范要求 18 项	合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 12 项，符合要求 12 项，共抽查 10 项，符合要求 10 项，经返工处理符合要求 0 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 9 项，符合要求 9 项，不符合要求 0 项	合格
5	综合验收结论	全部合格工程，验收合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	 (公章) 张坤	 (公章)	 (公章) 赵坤	 (公章)	 (公章)
	单位（项目）负责人：游德群	总监理工程师：王坤	单位项目负责人：赵坤	单位项目负责人：姜东明	单位项目负责人：王宝国
	2021 年 7 月 2 日	2021 年 7 月 2 日	2021 年 7 月 2 日	2021 年 7 月 2 日	2021 年 7 月 2 日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写

## 绿色建筑、装配式建筑验收记录

绿色建筑	星级（                      ）	
装配式建筑	装配率                  %	结构型式
可再生能源建筑应用	太阳能光热 <input type="checkbox"/> 地热能 <input type="checkbox"/>	

## 工程竣工验收意见

我方按照工程竣工验收方案，组织勘察、设计、施工、监理等单位对该工程进行了工程竣工验收，监督部门等单位依法实施了监督，程序合法。

建设单位对工程勘察、设计、施工、监理等方面的评价:

勘察方面：勘察单位参加了各分部及竣工验收，实现了合同约定。

设计方面：建设中设计方按时提供了施工图，满足了工程需要，同时在现场处理了相关问题，设计单位参加了各分部及竣工验收，实现了合同约定。

施工方面：施工单位依据施工图纸，审批的施工组织设计，严格管理，规范施工，实现了合同约定。

监理方面：按照监理合同，监理单位派出满足工程需要的技术人员，在施工阶段组织、协调、管理，较好地控制了工程质量、进度目标，履行了监理职责，实现了合同约定。

工程质量等级:

本工程各分部工程全部合格。严格按照国家验收规范标准。

该工程验收组依据国家法律、法规的规定，依据工程合同、设计文件、建筑工程质量验收标准，对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容及组织形式符合要求，抽检的数量、方法符合现行质量标准。

勘察方面：该工程与地质报告一致，同意验收。

设计方面：该工程符合设计要求，同意验收。

工程建设管理：建设、监理、施工三方面对本工程建设进行了有效的管理。建设、勘察、设计、施工、监理五方的工程建设资料齐全，符合验收条件，同意验收。

验收组通过验收评定：该工程质量达到合格标准，同意验收通过。

验收组组长（签名）：游德群

注:建设单位根据验收组织意见填写包括设计功能、指标实现情况;建设单位守法情况;对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价;工程质量等级(要说明各分部工程质量等级及验收标准);难以弥补的质量缺陷记录(不得影响安全使用)。



管理部门验收意见

单位	验收意见
消防部门	<div>年 月 日</div>
工程质量管理部門	<div>院平陽縣政府工程質量監督站 建設局趙建輝 李成林 34162010408 2011 年 月 日</div>
规划部門	<div>已规划核實 年 月 日</div>
城建档案管理机构	<div>年 月 日</div>